



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2 «ПРЕСТИЖ» ГОРОДА МАКЕЕВКИ»
(МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»)

286157, Донецкая Народная Республика, Г.О. МАКЕЕВСКИЙ, Г. МАКЕЕВКА,
Р-Н ЦЕНТРАЛЬНО-ГОРОДСКОЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 37 «А»

Телефон: (856) 322-01-36;

Email: physikiliriki@yandex.ru, <http://makprestig.ru>

ОГРН 1229300093769

Исх № 670 от 21.09.2023

Вх № _____ от _____

И.о. заместителю прокурора
Центрально-Городского района
города Макеевки
Донецкой Народной Республики
Тесля А.И.

ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ
№79-1198 от 21.08.2023

На выполнение ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об устранении нарушений Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в порядке ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 №2002-1 «О прокуратуре Российской Федерации») прокуратуры Центрально-Городского района г. Макеевки № 79-1198 исх. от 21.08.2023 года администрация МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» информирует о следующем.

18.09.2023 года в 13.00 в конференц-зале МБОУ «ЛИЦЕЙ №2», расположенного по адресу: 286157, Донецкая Народная Республика, Г.О. МАКЕЕВСКИЙ, Г. МАКЕЕВКА, Р-Н ЦЕНТРАЛЬНО-ГОРОДСКОЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 37 «А», состоялось собрание трудового коллектива по вопросу рассмотрения представления об устранении нарушений закона и принятия конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. На заседание был приглашен представитель прокуратуры Центрально-Городского района (Письмо МБОУ «ЛИЦЕЙ №2», исх.от 15.09.2023 №652) Лукьянчук Ю.С.

По результатам рассмотрения ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об устранении нарушений Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в порядке ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 №2002-1 «О прокуратуре Российской Федерации») прокуратуры Центрально-Городского района г. Макеевки № 79-1198 исх. от 21.08.2023 года администрацией МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» приняты конкретные меры по

Вашува С.С. 20.09.2023

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

№ п/п	Наименование нарушения закона	Конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона
1.	МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» не обеспечило оснащение системами видеонаблюдения	В управление образования администрации города Макеевки направлено ходатайство (Исх. №535 от 15.08.2023, вх. от 15.08.2023) о выделении денежных средств на оснащение системами видеонаблюдения МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» <i>Копия письма прилагается</i>
2.	МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» не обеспечило охрану сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ	По состоянию на 18.09.2023 МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» обеспечено охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, имеющих право на создание ведомственной охраны (<i>договор об оказании услуг находится в стадии подписания</i>)
3.	МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» не созданы условия доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов; не проведено обследование объекта и предоставляемых услуг, паспорт доступности не составлен, меры по этапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг не принимаются	По состоянию на 18.09.2023 МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» созданы условия доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов: <ul style="list-style-type: none"> • Проведено обследование объекта и предоставляемых услуг для инвалидов. • Составлен паспорт доступности объекта. <i>Копия паспорта доступности объекта прилагается</i>
4.	В учреждении не обеспечен подвод горячей воды к раковинам в обеденном зале и медицинском кабинете, умывальным раковинам – в санузлах.	В МБОУ по состоянию на 18.09.2023 отсутствует подвод горячей воды к раковинам в обеденном зале и медицинском кабинете, умывальным раковинам – в санузлах в связи с тем, что в городе Макеевка отсутствует услуга «Обеспечение горячим водоснабжением». Следовательно, устранить данное нарушение не предоставляется возможным.

5.	В кладовой для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха.	В МБОУ по состоянию на 18.09.2023 установлен прибор для измерения относительной влажности воздуха в кладовой для хранения пищевых продуктов. <i>Фото-подтверждение прилагается</i>
6.	Отсутствуют смесители на мойках в цехе сырой продукции, раковине – в пищеблоке; в туалетных комнатах в кабинках отсутствуют двери.	В управление образования администрации города Макеевки направлено ходатайство (Исх. №659 от 18.09.2023, вх. от 18.09.2023) о выделении денежных средств на дооборудование смесителями на мойках в цехе сырой продукции, раковине – в пищеблоке; дверями в кабинках в туалетных комнатах. <i>Копия письма прилагается</i>
7.	Учреждением не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	В МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания (Приказ №199 от 09.08.2023 «Об утверждении ИНСТРУКЦИИ о мерах пожарной безопасности в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЛИЦЕЙ №2 «ПРЕСТИЖ» ГОРОДА МАКЕЕВКИ»)) <i>Копия Инструкции прилагается</i>
8.	Учреждением не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	В МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (Приказ №200 от 09.08.2023 «Об утверждении Порядка обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЛИЦЕЙ №2 «ПРЕСТИЖ» ГОРОДА МАКЕЕВКИ», мерам пожарной безопасности».) <i>Копия Порядка прилагается</i>

9.	Руководитель объекта и ответственный по пожарной безопасности не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности	В управление образования администрации города Макеевки направлено ходатайство (Исх №659 от 18.09.2023, вх. 18.09.2023) о выделении денежных средств на обучение профессиональным программам в области пожарной безопасности на руководителя объекта и ответственного по пожарной безопасности
10.	Не обеспечено размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	В МБОУ обеспечено размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» <i>Фото-подтверждение прилагается</i>
11.	Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	В МБОУ имеется в наличии и ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>Скан-копия прилагается Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты</i>
12.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	В управление образования администрации города Макеевки направлено ходатайство (Исх №535 от 15.08.2023, вх. 15.08.2023) о выделении денежных средств на обеспечение наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. <i>Копия письма прилагается</i>
13.	Помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации помещений здания объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»; не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2».	В управление образования администрации города Макеевки направлено ходатайство (Исх №535 от 15.08.2023, вх. от 15.08.2023) о выделении денежных средств на оборудование системой пожарной сигнализации помещений здания объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»; на оборудование системой оповещения и управления эвакуацией

		людей при пожаре объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2». <i>Копия письма прилагается</i>
14.	<p>Не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на видных местах (2-й и 3-й этаж); не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (электрощитовая, библиотека); не оборудован объект защиты устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений; отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток (1-й, 2-й, 3-й этаж) объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»; не проведены ремонтные работы по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (установка в помещении кладовой на 1-м этаже (напротив актового зала) противопожарных дверей); не проведены ремонтные работы по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими</p>	<p>В управление образования администрации города Makeевки направлено ходатайство (Исх. №535 от 15.08.2023, вх. от 15.08.2023) о выделении денежных средств на</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ обеспечение наличие на путях эвакуации из здания аварийного и эвакуационного освещения; ✓ на изготовление планов эвакуации людей при пожаре на видных местах (2-й и 3-й этаж); ✓ на проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (электрощитовая, библиотека); ✓ на оборудование объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений; ✓ на приобретение приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток (1-й, 2-й, 3-й этаж) объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»; ✓ на проведение ремонтных работ по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами

<p>конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (установка в архиве на 3-м этаже противопожарных дверей); не проведены ремонтные работы по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отделение книгохранилища библиотеки от кабинета №315 противопожарной дверью); не проведены ремонтные работы по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (оборудование 2 выходов на кровлю противопожарными люками); не обеспечен объект защиты (приобретение и установка) системой эвакуационной фотолюминесцентной (СЭФ).</p>	<p>конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (установка в помещении кладовой на 1-м этаже (напротив актового зала) противопожарных дверей);</p> <p>✓ на проведение ремонтных работ по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (установка в архиве на 3-м этаже противопожарных дверей);</p> <p>✓ на проведение ремонтных работ по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отделение книгохранилища библиотеки от кабинета №315 противопожарной дверью);</p> <p>✓ на проведение ремонтных работ по разделению между собой помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (оборудование 2 выходов на</p>
--	---

		<p>кровлю противопожарными люками);</p> <p>✓ на обеспечение (приобретение и установка) объекта защиты МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» системой эвакуационной фотолюминесцентной (СЭФ).</p> <p><i>Копия письма прилагается</i></p>
15	<p>Запоры на дверях эвакуационных выходах не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (выходы из актового зала на улицу, из лестничной клетки на улицу в правом крыле здания).</p>	<p>Запоры на дверях эвакуационных выходах обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (выходы из актового зала на улицу, из лестничной клетки на улицу в правом крыле здания).</p> <p><i>Фото-подтверждение прилагается</i></p>
16	<p>Изменено направление открывания дверей выхода из актового зала на улицу.</p>	<p>В МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» демонтированы двери выхода из актового зала на улицу, установленные не по направлению открывания дверей выхода.</p> <p><i>Фото-подтверждение прилагается</i></p>
17	<p>Огнетушители не размещены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение и опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя (пищеблок, компьютерный класс, кабинет информатики, кабинет русского языка)</p>	<p>В МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» огнетушители размещены на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя (пищеблок, компьютерный класс, кабинет информатики, кабинет русского языка)</p> <p><i>Фото-подтверждение прилагается</i></p>
18	<p>Допускается использование электроустановочных изделий (розеток) с повреждениями (теплопункт в подвале, при входе в туалет (в подвал))</p>	<p>В МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» отсутствуют электроустановочные изделия (розетки) с повреждениями. Произведен электроустановочных изделий (розеток) с повреждениями (теплопункт в подвале, при входе в туалет (в подвал))</p> <p><i>Фото-подтверждение прилагается</i></p>
19.	<p>Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (левое крыло (эвакуационный выход с лестничной клетки))</p>	<p>В МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.</p>

		Светильник (левое крыло (эвакуационный выход с лестничной клетки) соответствует требованиям. <i>Фото-подтверждение прилагается</i>
20.	Не обеспечено беспрепятственное движение людей через эвакуационные выходы (эвакуационный выход возле теплопункта в подвале забит досками)	В управление образования администрации города Макеевки направлено ходатайство (Исх №535 от 15.08.2023, вх. от 15.08.2023) о выделении денежных средств на приобретение двери для обеспечения беспрепятственного движения людей через эвакуационные выходы (эвакуационный выход возле теплопункта) <i>Копия письма прилагается</i>
21.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением акта.	В МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» со дня эксплуатации здания (01.09.1991) не функционируют вентиляционные камеры и воздуховоды.

По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений закона и принятия конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих было вынесено решение о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона. Левчук М.В. и Онищенко Е.В., заместителям директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» вынесено замечание.

Директор МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»
Исполнитель Юрьева Юлия Евгеньевна
+ 7949 316 57 27



Ю.Е. Юрьева